

CIRANOVA[®]
SINCE 1929



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare
Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437
www..acolor.cz

Technický list

UN1CO

Popis výrobku

UN1CO je jednovrstvý olej nejnovější generace s využitím obnovitelných přírodních olejů. Díky svému speciálnímu složení je potřeba jen jeden nátěr na dokončení dřevěné podlahy. Kombinace oleje s tužidla zabezpečuje rychlé schnutí a vynikající chemickou a mechanickou odolnost povrchové úpravy.

Technické údaje

Viskozita +/- 40 sec. (Din 4mm/20°C)
Sušina – pevná část 100% podle váhy
Hustota +/- 0,95 kg/l
Bez obsahu kobaltu
Odpovídá směrnici EU 2010

Příprava

Podklad: masivní dřevo. Dřevo obrousit ve směru vláken, zrno 120-150 a odstranit dřevní prach

Naše doporučení

Smíchejte olej s tužidlem (100/30) a nechte směs v klidu asi 10 minut. Naneste malé množství hadrem nebo leštícím strojem a nechte několik minut vsakovat. Odstraňte nadbytečný olej během 15 minut s hadrem nebo leštícím strojem. Zkontrolujte, jestli je povrch na omak suchý.

Doba schnutí

Lehce pochozí je po 24 hodinách. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé od množství, teploty a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje.

Vydatnost

40-50 m²/l na nános

Následná péče – údržba

Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči Ciranova[®] 1x za 1 rok. Pro dokonalé čištění použijte Intezivní čistič Ciranova[®].

Informace o produktu

Skladovatelnost : 2 roky v originálním uzavřeném obalu
Teplota při skladování mezi +5°C až +40°C
Doba zpracování směsi cca 3 hodiny

Zvláštní informace

Suché olejové zbytky jsou hořlavé. Použité hadry nebo pady vhazujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk.